



Tlačítkový kohout DVGW

Jmenovitý přetlak PN 4

Připojení G ½



Popis, použití

Speciální uzavírací armatura k tlakoměrům na měření plyných látek. Základní funkcí tlačítkového kohoutu je ověření funkce tlakoměru a kontrola tzv. 0 na tlakoměru. Těleso kohoutu je vyrobeno z poniklované mosazi, těsnící kroužky jsou pryžové. Kohouty lze použít pro uzavírání vzduchu, plyných látek, plyných paliv. Kohouty nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Funkce kohoutu:

normální stav
tlačítko stisknuté
tlačítko uvolněné, normální stav

tlakoměr bez tlaku, odvzdušněn, ukazuje na „0“
tlakoměr pod tlakem a ukazuje měřený tlak
tlakoměr bez tlaku, odvzdušněn, ukazuje na „0“

Dovolené zatížení

max. pracovní přetlak 400 kPa
max. pracovní teplota 70 °C

Připojení

vstup, výstup G ½

